Schéma d'implantation des piézomètres désormais rebouchés