Plan de localisation des contaminations



P10/3-4	
HCT	626 mg/kg
Fluorène	0,29 mg/kg
Phénanthrène	4,7 mg/kg
Anthracène	0,58 mg/kg
Fluoranthène	5,3 mg/kg
Pyrène	3,2 mg/kg
Benzo(a)anthracène	2,1 mg/kg
Chrysène	3,5 mg/kg
Benzo(b)fluoranthène	6 mg/kg
Benzo(k)fluoranthène	2 mg/kg
Benzo(a)pyrène	3,2 mg/kg
Dibenzo (a,h) anthracène	1 mg/kg
Benzo(g,h,i)périlène	2,8 mg/kg
Indeno(1,2,3)pyrène	3,4 mg/kg
16 HAP	38 mg/kg

P7	
Contamination négligeable en	
Fraction soluble	6 850 mg/kg

P6	
Fraction soluble	4 300 mg/kg

P1	
Fraction soluble	5 200 mg/kg

P2	
HCT	104 mg/kg
Phénanthrène	0,54 mg/kg
Anthracène	0,14 mg/kg
Fluoranthène	0,84 mg/kg
Pyrène	0,62 mg/kg
Benzo(b)fluoranthène	1,2 mg/kg
Benzo(a)pyrène	0,61 mg/kg
Dibenzo (a,h) anthracène	0,34 mg/kg
Benzo(g,h,i)périlène	0,86 mg/kg
Indeno(1,2,3)pyrène	0,92 mg/kg
16 HAP	6,7 mg/kg
Fraction soluble	10 100 mg/kg

P3	
HCT	65 mg/kg
Plomb sur éluat	0,94 mg/kg
Antimoine sur éluat	0,09 mg/kg
Fraction soluble	12 700 mg/kg

P4
Contamination négligeable en HCT

P8/3-4
Contamination négligeable en HCT