

LIMITE TERRAIN ZONE

1000

-----P-----
 -----Puisard-----

FS Fosse sceptique

Zone compresseurs

Stockage produits chimiques

(A) Atelier mécanique

Stockage huiles

Bassin d'infiltration
I

Forage

Sondage (5m)

● Sondage (2m)

Note:
S10: Pack + PCB

Aire Potentiellement Contaminée (APC):

APC1 Zone des cuves enterrées

APC 2 Stockage d'huile

APC3 Zone des compresseurs

APC 4 Puisards

APC 5 Dépôt de déchets betons, curage de la fosse

d'infiltration et résidus des decanteurs

APC 6 Bassin d'infiltration

