



11, rue Storez - 59500 DOUAI
Tél. : 03 27 94 33 70 - Fax : 03 27 94 33 71

Bulletin N°47461
np

ECOSILICE
3 Rue de la Gare
91630 MAROLLES en HUREPOIX

RAPPORT D'ESSAIS

DOUAI, le 08 mars 2005

Avis d'expédition : Notre devis 11382

A l'attention de M.E. HULIN

Echantillon(s) : Références SOCOR: D051286, D051287, D051288, D051289
Vos références:

Chantier Vaires sur Marne

D051286 : Ech. S 1 - D051287 : Ech. S 2 - D051288 : Ech. S 3

Chantier Bretigny

D051289 : Ech. S 4

Les échantillons prélevés par vos soins nous sont parvenus le 28/02/2005

Les résultats d'analyses sont les suivants :

Echantillon D051286

Prise en charge échantillon

Préparation et homogénéisation de l'échantillon (Protocole interne)

Humidité de l'échantillon (à 105 DEG.C) (NF ISO 11465)
6.8 %

Les résultats suivants sont exprimés sur sec

Hydrocarbures totaux par infrarouge (XP T 90-114)
1947 mg/kg