


## ANNEXE 2



- ⊗ Sondage IDDEA juillet 2015
- Sondage réalisé en 2004 par SITA REMEDIATION
- ⊕ Carottage réalisé en 2004 par SITA REMEDIATION
- ⊗ Sondage réalisé à proximité de l'implantation de 2005
- ⊗ Carottage béton et sondage de sol réalisés à proximité de l'implantation de 2005
- ⊗ Sondage complémentaire
- ⊗ Sondage septembre 2015 (piacok S1 2005)

Figure 3 : Plan de localisation des investigations de juillet 2015