



Tableau n° 2 (ter) : analyses de sol – Résultats des HAP, COHV, PCB et HCT

Paramètres	Unité	Valeurs de référence	SC9/0-1m	SC9/1-2m	SC9/2-3m	SC9/3-4m	SC9/4-5m	SC9/5-6m	SC10/0-1m	SC10/1-2m	SC10/2-3m	SC10/3-4m	SC10/4-5m
Hydrocarbures totaux													
somme HCT (C10-C40)	mg/kg ms	500	50	<50	150	2000	<50	<50	110	110	460	75	<50
BTEX													
Somme des BTEX	mg/kg ms	1	<0,1	<0,1	0,8	<0,1	0,3	<0,1	0,2	2,4	<0,1	<0,1	<0,1
HAP													
Somme des 16 HAP	mg/kg ms	50	2,2	2	24	310	1,7	0,67	7,4	11	100	2,7	<0,01
PCB													
7 PCB (Arochlor 1254)	mg/kg ms	1	1,1	<0,02	0,088	1,8	<0,02	<0,02	0,083	0,023	<0,02	<0,02	<0,02
COHV													
Somme des COHV	mg/kg ms	1	<0,2	<0,2	0,7	<0,2	<0,2	<0,2	2	4,4	<0,2	<0,2	<0,2

Remarque : Le chlorure de vinyle a été recherché sur les échantillons ayant montré une concentration en COHV supérieure ou égale à la limite de quantification du laboratoire (0,2 mg/kg) soit les échantillons SC1/0-1m, SC1/1,2m, SC1/4-5m, SC3/0-1m, SC8/1-2m, SC8/2-3m, SC9/2-3m, SC10/0-1m et SC10/1-2m. Les résultats ont montré l'absence de chlorure de vinyle à une concentration supérieure à la limite de quantification du laboratoire (<0,01 mg/kg).