

III. CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre de l'achat d'un site sis 254 rue Foch à Vaux le Pénil (77), la société S.T.I.L a mandaté à ICF Environnement pour la réalisation d'un diagnostic de la qualité des dalles bétons.

L'objectif de la mission réalisée est de définir la qualité de la dalle béton à l'intérieur du bâtiment, définir les cadre du passé industriel et administratif de l'établissement et évaluer la vulnérabilité des milieux susceptibles d'être contaminés par des pollutions (sols, eaux souterraines, eaux superficielles), ainsi que l'inventaire des cibles susceptibles d'être atteintes (humains, environnementales, hydrogéologiques,...).

IV. PRESENTATION ET ANALYSE DE L'EXISTANT

IV.1 Présentation du site d'étude

La zone à l'étude est localisée au 254 rue Foch à Vaux le Pénil et est composée d'un bâtiment d'activités entouré d'une zone de circulation. Elle occupe une surface de 4500 m² environ, le bâtiment présent sur la zone occupe une surface de 2300 m².

Le site étudié est localisé sur l'extrait de la carte IGN 1/25 000 ° présente en *Annexe 1*.

Un plan de localisation de la zone d'étude est présenté ci-après.




Figure 1 : Localisation du site d'étude.