Figure 9 : Carte de synthèse de l'étude historique - identification des activités/installations potentiellement polluantes

6. Investigations sur les sols (A200)

6.1 Nature des investigations

Les sondages suivis par un collaborateur de BURGEAP ont été réalisés le 4 octobre 2017 par la société ASTARUSCLE ENVIRONNEMENT. Après prélèvement, les sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage et les couches de surface ont été rétablies.

Les investigations menées sur site sont celles décrites dans le Tableau 8. Elles sont localisées en Figure 10.

Dans le programme prévisionnel, il avait été prévu de réaliser un sondage au droit du séparateur d'hydrocarbures. Il n'a pas été possible de le réaliser du fait d'une densité de réseaux enterrés dense autour du séparateur.

Tableau 8 : Investigations réalisées sur les sols

Milieux reconnus	Prestations	Localisation	Qté	Profondeur (m)	Substances analysées	Nombre d'échantillons
Sols	Sondage au carottier sous gaine	Hors des zones impactées (maillage)	3	3	8 métaux + HAP + HCT (C_{10}-C_{40}) + PCB + BTEX + COHV	6
		Salle de peinture et bac de dégraissage	2	3		4
		Compresseur fuyant	1	2		2
		Stockage extérieure de produits chimiques	1	2		2
		Ancien réfrigérateur	1	2		2

On présente en Annexe 6 les propriétés chimiques des principaux polluants susceptibles d'être présents et en Annexe 7 un glossaire.

Figure 10 : Localisation des investigations