


COBATEL – Botz-en-Mauges

Annexe 2 : Diagnostic de recherche amiante

1- Plan d'implantation des sondages de reconnaissance avec épaisseur des remblais présents sur site



Sondage à la pelle mécanique :
 P1 à P22 – DIAGAMTER, le 14 octobre 2013
 P23 à P40 – AREA Environnement, le 19 février 2014



2 - Carte de présence de fragments de fibrociment au droit des sondages de reconnaissance

