

Dépollution et remise en état des terrains de l'ancien site ACETEX CHIMIE sur les communes de Pardies et de Besingrand - PROCES VERBAL DE RÉCOLEMENT PARTIEL - visite du 25 mars 2015



Clôture extérieure site et fosses à noir route de Besingrand au nord



Clôture intérieure fosses à noir



Clôture intérieure fosses à noir



Canal de rejet des eaux pluviales vers le Gave sur les parcelles 19 et 20



Fosse 6 inutilisée



Fosse 6 flanc fosse 5



Vu du dôme des fosses depuis la fosse 5



Clôture extérieure vue du dôme des fosses depuis la fosse 5



Clôture extérieure vue du dôme des fosses depuis la fosse 5



2 dépressions sur le dôme des fosses



zone réhabilitée de la parcelle 20, hors fosses à noir en limite nord-est du site



Emplacement des bassins et de l'installation « Phytorestore » réhabilités sur la parcelle 14



Parcelle 8



Parcelle 13, stock de terres impactées par le mercure au fond à droite



Parcelle 13, au fond YARA, délimitation du stock de terres impactées par le mercure banderole rouge et blanc photo de droite



Parcelle 13 stock de terres impactées par le mercure



Ancien bassin réserve incendie sur la parcelle 15 dont les produits amiantés ont été partiellement excavés



Stock de produits amiantés sur la parcelle 9



Excavation de terres naturelles sur les parcelles 10 et 15, le piézomètre P11 est ancré dans une langue de terres maintenues en place



Coffre fort des récipients contenant du mercure métal