



REHABILITATION PUIITS LACQ SUPERIEUR	
CHANTIER DE REHABILITATION LA91	
Cartographie des concentrations résiduelles après travaux en Arsenic, Cadmium, Chrome et Cuivre	
C.L	LA91-carto resid Mix1 V0
	MAJ : 08/04/2015
RETIA	



Origine des analyses résiduelles

- PA-P-J-L Analyse libératoire sur zone excavée (paroi/fond de fouille) et contrôle des zones d'écoulement superficiels
- PA-P-A Analyse sur terrain en place non terrassé (données sondages diagnostic., teneur max ZNS)

Nature lithologique des échantillons

- Remblais } Zone Non Saturée
- Limons } Zone Saturée / Zone de battement
- Graves } Zone Saturée / Zone de battement

Résultats d'analyses

- Teneur en Arsenic (mg/kg)
- Teneur en Cadmium (mg/kg)
- Teneur en Chrome (mg/kg)
- Teneur en Cuivre (mg/kg)

- Limite du site LA91
- Limite cadastrale
- ZONES terrassées
- Talus