


PLAN DE SITUATION
 (extrait de la carte IGN 3715 OT de Sarrebourg)




SITE ETUDIE

EnvirEauSol S.A.R.L.		
Siège Social 3A, rue du Chêne 67150 Nordhouse Tel : 03.90.00.21.64		Client : Cristallerie de Hartzviller Avenue de la Vallée 57 870 HARTZVILLER
dessiné par		Plan de situation extrait de la carte IGN 3715 OT de Sarrebourg
Nom	Schaffroth	Objet : Cristallerie de Hartzviller Evaluation Simplifiée des Risques Hartzviller (57)
Date	13.11.2003	
N°Projet : F03.001		Echelle : 1 / 25 000 ^{ème} Annexe 2

Envir Eau Sol REPRÉSENTATION SCHEMATIQUE DES ECOULEMENTS SOUTERRAINS SOU I ELKNAIIS

Déduit des niveaux statiques des piézomètres et du niveau de la rivière



LEGENDE

- ⊗ Niveau (N) de la rivière mesuré le 14 octobre 2003
- ⊗ Niveau statique (NS) des piézomètres mesuré le 14 octobre 2003
- +97,66 m Cote locale des niveaux statiques NS

<p>Emi Eau Sol</p> <p>Cliant : Cristallerie de Hartzviller Avenue de la Vallée 57 870 HARTZVILLER</p>	
<p>Siege Social 3A, rue du Chêne 67150 Nordhouse Tel : 03.90.00.21.64</p>	<p>Représentation schématique des écoulements souterrains déduit des niveaux statiques des piézomètres et du niveau de la rivière</p>
<p>dessiné par</p>	<p>Objet : Prélèvement de sols et d'eaux sur le site de la Cristallerie de Hartzviller</p>
<p>Nom : ROSSINI</p>	<p>Annexe 7</p>
<p>Date : 23/10/2003</p>	<p>Echelle environ : 1 / 1 500</p>
<p>N°Projet : F03.001B</p>	