


**Site Champod-Perry**

<p>Projet : W0193</p> <p>Date : Mars 2011</p>	<p>Diagnostic complémentaire de pollution 44 avenue des Chardons – Pontault-Combault (77)</p> <p><b>Annexe I - Plan de localisation du site</b></p> <p>Client : Champod-Perry</p>	 <p><b>egis structures &amp; environnement</b></p> <p>11 avenue du centre 78286 GUYANCOURT</p>
---	---	---





● S1 Sondage réalisé par Bureau Veritas en 2009  
(Concentration significatives exprimées en mg/kg MS)

10 m

Nord

Projet : W0193	Diagnostic complémentaire de pollution 44 avenue des Chardons – Pontault-Combault (77)	 egis structures & environnement
Date : Mars 2011	Annexe II - Plan des investigations antérieures Client : Champod-Perry	11 avenue du centre 78286 GUYANCOURT



⊗ SA Sondage réalisé par EGIS S&E en 2011  
(Concentrations significatives exprimées en mg/kg MS)

● S1 Sondage réalisé par Bureau Veritas en 2009

10 m

Nord

Projet : W0193

Diagnostic complémentaire de pollution  
44 avenue des Chardons – Pontault-Combault (77)

Date :  
Mars 2011

Annexe III - Plan de localisation des sondages

Client : Champod-Perry

 egis structures  
& environnement

11 avenue du centre  
78286 GUYANCOURT